


【奈半利町立奈半利小学校】通学路対策箇所



危険箇所 R3-3
 町道東町妙見線と町道横町法恩寺線の交差点
 国道55号線と町道横町法恩寺線の交差点
〈危険箇所の状況〉
 ・一時停止線が薄くなっている
 ・交通量が多い
〈対策メニュー〉
 ・一時停止線の引き直し
 ・グリーンライン設置
 ・外側線の設置
 ・カーブミラーの調整

危険箇所 R3-5
 国道493号線、町道横町法恩寺線の交差点
〈危険箇所の状況〉
 ・一時停止線が薄くなっている
 ・歩車道が区別されていない
〈対策メニュー〉
 ・一時停止線の引き直し
 ・外側線の設置
 ・保護者、児童への交通安全意

危険箇所 R3-1
 国道55号と町道東町線の交差点
〈危険箇所の状況〉
 ・一時停止線が薄くなっている
 ・横断歩道の白線が薄くなっている
 ・交通量が多い
〈対策メニュー〉
 ・一時停止線の引き直し
 ・横断歩道の引き直し
 ・グリーンライン設置
 ・外側線の設置

危険箇所 R3-4
 町道横町法恩寺線、町道横町4号線の交差点
 国道55号線と町道横町4号線の交差点
〈危険箇所の状況〉
 ・一時停止線が薄くなっている
 ・見通しが悪い
 ・暗い
 段さがある
〈対策メニュー〉
 ・「止まれ」文字の補修
 ・グリーンライン設置
 ・外側線の設置

危険箇所 R3-6
 町道長谷堤防1号線・町道長谷堤防2号線と町道大除法恩寺線の交差点
 町道長谷堤防1号線・町道長谷堤防3号線と町道横町法恩寺線の交差点
〈危険箇所の状況〉
 ・一時停止線が薄くなっている
 ・事故が多い
 ・カーブミラーが見えづらい
 ・見通しが悪い
〈対策メニュー〉
 ・一時停止線の引き直し

危険箇所 R3-2
 町道東町線と町道妙見
〈危険箇所の状況〉
 ・一時停止線が薄くなっている
 ・カーブミラーが見えづらい
〈対策メニュー〉
 ・一時停止線の引き直し
 ・外側線の設置
 ・交差点路面標示の設置
 ・カーブミラーの調整

この背景図地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。