【奈半利町立奈半利小学校】通学路対策箇所



危険個所　R2－1　R2－2
・奈半利小学校付近
（町道役場前線）
〈危険個所の状況〉
・外側線、スクールゾーンが明確でない
・路側帯への車の侵入
・側溝への児童転落
〈対策メニュー〉
・路側帯のカラー舗装化
（グリーンベルト）
・外側線の引き直し
・警戒標識、表示等の設置
・保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化

危険個所　R2－6
コーナン付近の地下歩道
〈危険個所の状況〉
・暗い
〈対策メニュー〉
・地下道照明の点灯確認
・保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化

危険個所　R2－9
奈半利小学校付近から
奈半利町乙2893-3付近まで
（国道55号から北に続く
国道493号線）
〈危険個所の状況〉
・路側帯が狭い
・交通量が多い
〈対策メニュー〉
・通行実態調査、指導取締りの強化
・保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化

危険個所　R2－11
奈半利町乙1252-1付近交差点
〈危険個所の状況〉
・止まれの標示が明確でない
〈対策メニュー〉
・停止線の引き直し
・保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化

危険個所　R2－12
奈半利町乙1288付近交差点
奈半利町乙1214-3付近交差点
〈危険個所の状況〉
・見通しが悪い
・カーブミラーが見えづらい
〈対策メニュー〉
・表示等の設置
・指導取締りの強化
・保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化

危険個所　R2－4
奈半利町乙1022-1付近交差点
〈危険個所の状況〉
・変則交差点
・止まれの標示が明確でない
〈対策メニュー〉
・カーブミラーの調整
・停止線の引き直し
・保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化

この背景図地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。

【奈半利町立奈半利中学校】通学路対策箇所