

橋梁判定区分結果一覧表

判定区分：

I	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態。
IV	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	全幅員(m)	架設年度	構造形式	総合判定
00001	天神橋	13.50	7.58	1969 1996.5	PC橋 プレテン床版	II
00002	丸山橋	13.70	6.00	1981.3	PC橋 プレテンT桁	II
00003	寺橋	13.40	6.34	1995.3	PC橋 プレテン中空床版	II
00004	東浜橋	13.50	7.03	1993.3	PC橋 プレテン中空床版	II
00005	長谷橋	13.50	7.34	1972 1995.3	PC橋 プレテン床版	II
00006	長谷川橋	16.10	4.60	1973.3	PC橋 プレテン中空床版	II
00007	長谷北橋	13.70	6.66	1981.2	PC橋 プレテンT桁	II
00008	小谷橋	12.40	3.80	1978.11	PC橋 プレテン中空床版	II
00009	妙見橋	7.80	3.30	1973	RC橋 RC 中実床版	II
00010	水門橋	9.50	3.80	1970	RC橋 RC 中実床版	II
00011	横町1号橋	4.50	3.90	1950(推定)	RC橋 RC 中実床版	I
00012	長田1号橋	3.60	3.90	1984	RC橋 RC 中実床版	II
00013	芝崎1号橋	3.60	3.20	1978	RC橋 RC 中実床版	II
00014	芝崎2号橋	3.50	2.20	1978	RC橋 RC 中実床版	II
00015	車瀬1号橋	3.60	3.50	1968	RC橋 RC 中実床版	II
00016	立町1号橋	5.50	5.70	1970	RC橋 RC 中実床版	II
00017	立町2号橋	3.60	4.50	1971	RC橋 RC 中実床版	II
00018	東川橋	5.30	4.70	2001(推定)	RC RC桁橋(その他)	II
00019	立町4号橋	3.50	3.75	1972(推定)	RC橋 RC 中実床版	II
00020	下長田1号橋	2.90	2.70	1971	RC橋 RC 中実床版	I
00021	下長田2号橋	3.20	4.40	1978	RC橋 RC 中実床版	II
00022	平松1号橋	2.97	4.70	1974	RC橋 RC 中実床版	II
00023	平松2号橋	3.00	4.05	1972(推定)	RC橋 RC 中実床版	II
00024	平松3号橋	2.56	7.00	2003(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00025	百石1号橋	4.40	8.00	2003(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00027	百石3号橋	4.20	6.00	2003(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00028	中島岡橋	10.50	4.24	1980	PC橋 プレテン中空床版	II
00029	中里1号橋	2.30	4.50	1977	RC橋 RC 中実床版	II
00030	車瀬2号橋	4.80	4.70	1973	RC橋 RC 中実床版	II
00031	生木1号橋	3.90	7.00	1991(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00032	生木2号橋	3.80	16.10	1992(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	III
00033	生木3号橋	4.40	3.30	1995(推定)	RC橋 RC 中実床版	II
00034	横町住宅橋	3.40	8.00	1981	RC橋 RC 中実床版	II
00035	三田橋	4.80	3.64	1988	RC橋 RC 中実床版	II
00036	樋ノ口橋	50.50	4.00	1976.3	RC橋 RC 中実床版	II
00037	平松橋	21.40	5.60	1945	RC橋 RC 中実床版	III

橋梁判定区分結果一覧表

判定区分：

I
II
III
IV

構造物の機能に支障が生じていない状態。

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態。

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	全幅員(m)	架設年度	構造形式	総合判定
00038	中川原橋	46.10	4.80	1972.2	RC橋 RC 中実床版	II
00039	改谷橋	2.70	3.50	1970	RC橋 RC 中実床版	I
00040	佐古谷橋	3.30	4.50	1977	RC橋 RC 中実床版	I
00042	宇川1号橋	12.10	2.30	1972	鋼溶接橋 H形鋼(合成)	I
00043	宇川2号橋	12.90	2.30	1970	RC橋 RC 中実床版	I
00045	宇川4号橋	12.00	3.10	1971	RC橋 RC 中実床版	III
00046	野口橋	18.50	4.70	1966.2	鋼溶接橋 I桁(合成)	III
00047	藤谷橋	16.50	4.70	1966.11	鋼溶接橋 I桁(合成)	III
00048	イエイシ橋	5.50	4.00	1965	RC橋 RC 中実床版	II
00049	野口谷橋	3.30	4.10	1965	RC橋 RC 中実床版	II
00050	野口1号橋	3.10	3.20	1971	RC橋 RC 中実床版	II
00051	八王寺橋	2.60	10.00	1994(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00052	手間谷橋	2.60	3.20	1966	RC橋 RC 中実床版	I
00053	竹ヶ谷橋	3.60	3.20	1966	RC橋 RC 中実床版	II
00054	立花橋	4.10	5.00	1969	RC橋 RC 中実床版	II
00055	琵琶谷橋	8.30	6.90	2010(推定)	RC橋 RC 中実床版	I
00056	無名橋	4.60	4.03	1979(推定)	RC橋 RC 中実床版	II
00057	須川湯橋	16.65	2.00	1970(推定)	RC橋 RC 中実床版	II
00058	生木4号橋	3.80	7.20	1994(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00059	平松4号橋	3.00	6.40	1996(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	I
00060	本村ほ場1号橋	4.30	8.00	2003(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00061	本村ほ場2号橋	4.40	10.00	2003(推定)	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00062	本村ほ場3号橋	5.70	4.00	不明	RC RC桁橋(その他)	II
00063	本村ほ場4号橋	2.20	3.98	不明	RC橋 RC 中実床版	II
00064	水門1号橋	4.00	7.00	不明	RC RC桁橋(その他)	II
00065	中里2号橋	3.30	4.20	不明	RC橋 RC 中実床版	II
00066	中里3号橋	2.10	3.20	不明	RC橋 RC 中実床版	II
00067	芝崎3号橋	5.50	5.00	不明	RC RC桁橋(その他)	II
00068	芝崎4号橋	4.60	5.00	不明	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	I
00070	中里4号橋	2.30	6.00	不明	RC RC桁橋(その他)	I
00071	平松5号橋	3.00	5.10	不明	RC橋 RC 中実床版	II
00072	中川原1号橋	3.00	4.00	不明	RC RC桁橋(その他)	I
00073	シデイノ岡橋	4.00	9.00	不明	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00074	中川原2号橋	2.40	2.70	不明	RC橋 RC 中実床版	II
00075	平松6号橋	3.00	5.00	不明	RC橋 RC溝橋(BOXカルバート)	II
00076	シデイノ岡1号橋	2.60	3.40	不明	RC橋 RC 中実床版	II