

奈半利町内通学路の対策箇所一覧表

【奈半利町立奈半利小学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
R2-1 R2-2	奈半利町乙1648(奈半利小学校)付近から奈半利町役場までの町道役場前線	外側線、スクールゾーンが明確でない 路側帯へ車の侵入 側溝への児童の転落	路側帯のカラー舗装化（町道役場前線）	道路管理者(町)
			外側線の引き直し（町道役場前線）	道路管理者(町)
			転落防止対策（町道役場前線）	道路管理者(町)
			指導取締りの強化（町道役場前線）	警察
			保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化（町道役場前線）	学校
R2-4	奈半利町乙1022-1付近交差点	変則交差点 止まれの表示が明確でない	カーブミラーの調整（町道横町法恩寺線）	道路管理者(町)
			停止線の引き直し（町道横町法恩寺線）	警察
			保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化。（町道横町法恩寺線）	学校
R2-6	奈半利町乙1102-1(コーナン)付近の地下歩道	暗い	地下道照明の点灯確認（国道55号）	道路管理者(国)
			保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化。（国道55号）	学校
R2-9	奈半利町乙1648(奈半利小学校)付近から乙2893-3付近まで国道55号から北に続く国道493号。	路側帯がせまい 交通量が多い	通行実態調査、指導・取締りの強化（国道493号）	警察
			保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化。（国道493号）	学校
R2-11	奈半利町乙1252-1付近交差点	止まれの表示が明確でない	停止線の引き直し（町道横町法恩寺線）	警察
			保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化。（町道横町法恩寺線）	学校
R2-12	奈半利町乙1288付近交差点 奈半利町乙1214-3付近交差点	見通しが悪い カーブミラーが見えづらい	飛び出し注意標識設置（町道横町法恩寺線）	道路管理者(町)
			指導取締りの強化（町道横町法恩寺線）	警察
			保護者、児童への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化。（町道横町法恩寺線）	学校

奈半利町内通学路の対策箇所一覧表

【奈半利町立奈半利中学校】

番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	事業主体
R2-7	奈半利町乙1315-3(奈半利中学校) 正門付近	街灯がなく暗い 歩行者や自転車に気づきにくい	道路道照明の点灯確認（国道55号）	道路管理者(国)
			生垣剪定（国道55号）	学校
			保護者、生徒への交通安全意識の向上を図り、交通安全指導の強化（国道55号）	学校